

INTERNATIONAL  
GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات  
فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : CMC / ابيض  
رقم اللوحة : ١٤٨٣٦٢  
موديل السيارة : ٢٠٢١

نوع الفحص : ماكينه + جير + شاصي فقط  
وقت الفحص : ٠٩:٠٠AM  
تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٥-٠٢

ملاحظات عامة على السيارة

rusty + dent under the car ١

cleaning injector + throttle body ٢

check coil + spark plugs ٣

check gear clutch ٤

service engine ٥

check timing belt + oil pump engine ٦

١ لم يتم فحص الصبغ

فحص  
الصبغ

%

قوة الماكينة: ٨٦

★ لم يتم فحص السيارة كهرباء  
{اسكنر} وهذا على رغبة العميل

★ The car is not checked electricity  
{Scanner} This is the client's desire

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا  
بناء على رغبة العميل

The car has not been mechanically  
checked based on the customer's desire

للاستفسار  
المشرف العام  
نادر  
تليفون : ٥٥٢١٧٣٩٦

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com - Qatar - Doha - P.O. Box : 19654 - Tel : 66666534, 33663661  
شارع سلوى بجوار اشارات اللغانم وعين خالد