تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7416	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTEHJ09J645086575	Car brand رقم الشاسيه	Land Cruiser	فئة المركبة				
Milage	325,396.00	אבונשטו Man.Year	2004	سنة الصنع				

Milage	325,396.00	ادعن	Man.Year	2004	سنة الصنغ
- الماكينة	Engine	- الحد	Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke	·····	Gearbox weakness	ضعف في الجير ضعف في الجير		ضرب حصا ضرب حصا
Engine roughness	خشونة في الماكينة		يو	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Timing chain and oil				rast off the chassis	-5,6
pump check	مضخة الزيت				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel	5-1- 1 1- :			Four-wheel-drive	1.11 1 21 20
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على الدبل
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسی جیر			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount	بين در سي بير			CHCCK	عب عی اعبار (استان)
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential	-				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Engine weakness.	ضعف في الماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil		**************************************			
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical	er i 10 i er eti 1 i er				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
					1

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the front right fender + the left rear door + the front and rear bumper + the rest of the paint is faded

صبغ رفرف امامي يمين +باب خلفي يسار +صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

الحضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُ) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا بجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ,ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير