تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7386	Car Motors رقم الملصق	FORD	علامة المركبة				
Chassis Number	1FMJU1J55CEF30041	Car brand رقم الشاسيه	EXPEDDITION	فئة المركبة				
Milage	185,300.00	Man.Year נונשטו	2012	سنة الصنع				

Milage	185,300.00	ادعن	³Man.Year	2012	سنه الصنغ
Engine - الماكينة		- Gear - الجير		.1 511	Cl
- الماكينة	Engine		4	- الشاصي	Cnassis
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Rock hit.	1 /) . :-
Timing chain and oil	تشییك على جنزیر الصدر +	turbine check	بعوربين	NOCK IIIC.	ضرب حصا
pump check		Check Axels	تحقق من المحاور	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
			33 0 0		J
	<u> </u>				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension	certainens	ري	Visual	5,5-	Julicis
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel		<u>.</u>		Four-wheel-drive	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على الدبل
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Front differential					
mount replacement.	تبدیل کر سي دفر نش امامي				
Rear differential mount replacement.	تردل کی بر دفرنش خان				
	تبدیل کر سي دفر نش خلفي ن	}			
Gear service	سیر فیس جیر	·			
Engine service	سير فيس ماكينة	 			
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CHECK	سييت على المهرب المالا-				
	\				
	1			!	
		·		 	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the right front fender + left rear door + front and rear bumper

صبغ رفرف امامي يمين +باب خلفي يسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا بجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ,ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير