| تقرير المركبة | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| Car Sticker | Y-7367 | Car Motors رقم الملصق | Suzki | علامة المركبة | | | | |
| Chassis Number | JS2RE9A15G6100273 | Car brand رقم الشاسيه | Khaszi | فئة المركبة | | | | |
| Milage | 106,342.00 | Man.Year נונשטו | 2016 | سنة الصنع | | | | |

| - الماكينة | Engine | ـ الحد | Gear | - الشاصي | Chassis |
|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Timing chain and oil | | J= • - ' | , | Front chassis (left) | , |
| pump check | سبيك على جنرير الصدر + | No issues | لا يوجد ملاحظات | | طعج/تعديل شاصىي امامي |
| pullip cricck | ـــ رـِـ | 110 133003 | , | Front chassis (right) |)—, |
| | | | | | طعج/تعديل شاصىي امامي يمين |
| | | | | Венунеран | سن استي استي استي يسي |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| M - الميكانيك | echanichs | - النظري | Visual | ا - ا خ ری | Others |
| Repair Suspension | | | | Silencer (exhaust) | |
| System. | تصليح نظام التعليق | No Issues | لا يوجد ملاحظات | check | تشيك على السيلنسر (الشكمان) |
| Check tire & Wheel | | | | | |
| alignment. | فحص تواير وعمل ميزانية | | | | |
| Gear mount | | | | | |
| replacement. | تبدیل کر اسي جير | | | | |
| Engine mount | | | | | |
| replacement. | تبديل كراسي ماكينة | | | | |
| Slight engine oil leak. | تهريب زيت ماكينة خفيف | | | | |
| Gear service | سير فيس جير | | | | |
| | سير فيس ماكينة | | | | |
| Engine service | ; | | | | |
| Brake service | سير فيس بريك | | | | |
| General electrical | satur etut et en | | | | |
| check | تشييك على الكهرباء العامة | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Painting the pan + front fender, right and left, front left door, front and rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب امامي يسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأعراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير