تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7362	Car Motors رقم الملصق	Audi	علامة المركبة				
Chassis Number	WAUBFCFL4DA018427	Car brand رقم الشاسيه	A4	فئة المركبة				
Milage	234,133.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2012	سنة الصنع				

Milage	234,133.00	ادعل	<sup>1</sup> Man.Year	2012	سه الصنع
- الماكينة	Engino	- الجير Gear		- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters	,	۔ ہعبیر Gearbox delay	تاخير في الجير	,	
CHECK OII LEILEIS	<b></b>	Gear changes and	ناحير في الجير تشييك على تبديلات الجير +	NUCK IIII.	ضرب حصا
Engine roughness	خشونة في الماكينة	turbine check	التوربين		
Timing chain and oil	<u> </u>		033		
pump check	مضخة الزيت				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخری	Others
Repair Suspension				Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	check	ليك على المكيف
Engine belt and					
pearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات			Steering joints check	ليك على الجمبينات البانة
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
eak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		;   			
		J	į		
				•	

## ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Pane paint + right side + front left fender + front and rear bumper

صبغ البانة +جنب يمين +رفرف امامي يسار +صدام امامي خلفي

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

# نسروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير