تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7384	Car Motors رقم الملصق	انويوت	علامة المركبة			
Chassis Number	Jteht05jx72102184	Car brand رقم الشاسيه	لاند كروزر في اكس ار	فئة المركبة			
Milage	357,455.00	ורשטו Man.Year	2007	سنة الصنع			

Milage	357,455.00	ع ال	Man.Year <sup>داه</sup>	2007	سنة الصنع
- الماكنية	Engine	الحد	- Gear	- الشاصي	Chassis
	Liigine	<i>√π •</i> ′	GCGI	,	,
Slight smoke	دخان بسيط	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يسار
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي مامى يمين
Check oil Lefters	تشييك لفتر ات الزيت	<b>{</b>	555		
Timing chain and oil	تشبيك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت مضخة الزيت				
M - الميكانيك	lechanichs	. النظري	- Visual	۱ - ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension		Front windshield			
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي	Steering joints check	شيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel				Four-wheel-drive	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		شيك على الدبل
Engine mount				Silencer (exhaust)	
replacement.	تبديل كراسي ماكينة	Sunroof check	تشييك فتحة السقف		شيك على السيلنسر (الشكمان)
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car										
Complete dyeing				صبغ كامل						
Terms for submitting a vehi	cle retrieval request			شره ط تقديم طلب استرجاع المركبة						

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3 .وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية