تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7421	Car Motors رقم الملصق	TOYOTA	علامة المركبة					
Chassis Number	JTEHJ09J235064703	Car brand رقم الشاسيه	GXR	فئة المركبة					
Milage	430,857.00	אבורשטו Man.Year	2003	سنة الصنع					

Milage	430,857.00	ادعلا	Man.Year	2003	سنة الصنع
7:01	- :		•	1.21	ci :
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear		Chassis
Climbt amalia	1 11 .	Charlen Chifting	11 1- 35.	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي
Slight smoke	دحان بسیط	Shock on Shifting.	دقه على الجير	<u>:</u>	امامي يسار
Check oil Lefters	تشريبا في افتر اب الزيرت	Gearbox delay	وادر في الأرز	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي ماد دورن
	,	Gearbox delay	تحير في الجير	Hedd Delli/Repull	مامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشبیك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت				
pump check	مصعه الريب				<u> </u>
					ļ
					
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- ا خ رى	Others
Check Suspenssion				Battery and	
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues		alternator check	نشييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel				Four-wheel-drive	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	شيك على الدبل
Engine mount				Silencer (exhaust)	
replacement.	تبديل كراسي ماكينة			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses					
	تشييك هوزات الماء + الحرارة	\			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهریب زیت من مجموعة				
steering box	الستير نج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	سید ی مر.				

	Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة								
Complete dyeing			صبغ كامل						
Terms for submitting				ع المدي ت	شره ط تقدیم طلب است حا				

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3 .وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مّثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي يرسى حس حسر محمد المربع المسلم المسل .ويُعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير