تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7392	Car Motors رقم الملصق	يشيبوتسم	علامة المركبة			
Chassis Number	JE4MR62N0HJ702317	Car brand رقم الشاسيه	ور يجاب	فئة المركبة			
Milage	187,050.00	אבונשטו Man.Year	2017	سنة الصنع			

- الماكينة	Engine	- الحد	Gear	- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	·····	لا يوجد ملاحظات	,	ضرب حصا
			!	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Engine roughness Timing chain and oil				rust on the chassis	عار اسل السيارة
pump check	مضخة الزيت				
	~				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخ رى	Others
Repair Suspension	a lab the la			Silencer (exhaust)	and the state
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and bearings	i isot ti i i tur				
replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Engine weakness.	ضعف في الماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سیر فیس جیر	**************************************			
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك	;			
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
			ات تخصر الدركية على		

Paint the left front fender + front bumper	صبغ رفرف امامي يسار +صدام امامي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما أمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير