تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7419	Car Motors رقم الملصق	Hyundai	علامة المركبة				
Chassis Number	KMHFH41H8FA371484	Car brand رقم الشاسيه	Azera	فئة المركبة				
Milage	153,748.00	Man.Year בורשטו	2015	سنة الصنع				

Milage	153,748.00	ادعلا	-Man.Year	2015	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير		Chassis - الشاصي	
Timing chain and oil		J	- Cour	Ģ	G1143313
pump check	مضخة الذيت مضخة الذيت	Check Axels	تحقق من المحاور	No issues	لا يوجد ملاحظات
parrip cricek		- Cricery Meis	33 0 0		
					,
		; :			
M - المدكانية	echanichs	- النظر م	Visual	<u>ا</u> ا - اخر م	Others
	echanichs	- (ـــري	Visuui	٠ - اڪري	Others
Repair Suspension System.	تدارد نظاء التعارة	No lecues	لا يوجد ملاحظات	No lecues	لا يوجد ملاحظات
	تصليح نظام التعليق	ino issues	ړ پوجد مرحصت	INO ISSUES	د یوجد مارحصت
Engine belt and bearings	is a transfer				
replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Gear service	سيرفيس جير				
	· <u></u>				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		<u> </u>			
		(			
	•		ات تخص المديدة - Car		•

Pane dye + front fender right left + front door left + rear door right + rear right fender + front rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب امامي يسار +باب خلفي يمين +رفرف خلفي يمين +صداء امامي خلفي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

# شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صُرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير