

تقرير المركبة				علامة المركبة
Car Sticker	Y-7402	رقم الملصق	هيلورفيش	فترة المركبة
Chassis Number	1Gcec19j98z319404	رقم الشاسيه	ودارفلس	سنة الصنع
Milage	135,000.00	دادعال Man.Year	2008	

Mechanicks - المكانيك		Visual - النظري	Others - اخرى	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhaust) check
Engine belt and bearings replacement.	تبدل سير الماكينة + البرينجات			تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount replacement.	تبدل كراسى جر			
Engine mount replacement.	تبدل كراسى ماكينة			
Front differential mount replacement.	تبدل كرسى دفرنش امامي			
Rear differential mount replacement.	تبدل كرسى دفرنش خلفي			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف			
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف			
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة السيرنج			
Gear service	سيرفيس جير			
Engine service	سيرفيس ماكينة			
Brake service	سيرفيس بريك			
General electrical check	تشيك على الكهرباء العامة			
Airbag check	تشيك على الارباق			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car	صبع كامل
Complete dyeing	

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتّباع الاجراءات أدناه

الحضور فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدريش) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1-
يتم تقديم الطلب من طريق خدمة العملاء (الدريش) من داخل تطبيق مزاد قطر -2-

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3-
وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي او جسور الشاسي -1-

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2-
وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3-

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ديونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد صورياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه ك مصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحةً عن مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع و يتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية
ويعتبر البائع المسئول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.