تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7448		Car Motors	نايوسان	للامة المركبة				
Chassis Number	JN8AY2NY9F9119035	Car brand رقم الشاسيه Man.Yearدادعل		لورتب	لة المركبة				
Milage	53,324.00			2015	ننة الصنع				
Engine - الماكينة		- Gear - الجير		Chassis - الشاصي					
	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يمين				
				Rock hit.	یر پ حصا				
				Chassis not inspected due to gar	حص الشاصي غير دقيق جود جار				

M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا <b>- اخ</b> ری	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	<u> </u>				ļ
	ļ		ļ		,

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting of the pane + front right fender + rear right flap + right left pillar + roof + trunk door

صبغ البانة +رفرف امامي يمين +رفرف خلفي يمين يسار +عمود يسار يمين +السقف +باب

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

## شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير