

INTERNATIONAL  
GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبريوتز \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : هيونداي رمادي ٨٨٥٦٨

رقم اللوحة : 309792

موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصي فقط

وقت الفحص : 08:30

تاريخ الفحص : 2024-05-05

ملاحظات عامة على السيارة

١ طعجات اسفل السيارة اثر مطبات touches under car by humps

٢ سرفس للماكينة والجير engine / gear service

١ لم يتم فحص الصبغ

٢ paint not checked

فحص  
الصبغ

قوة الماكينة: 93 %



توقيع العميل

.....

لم يتم فحص السبغ ميكانيكيا  
بناءً على رغبة العميل  
يتم فحص السيارة كالأسي  
The car has not been mechanically  
checked based on the customer's request.  
المحرك على الكمبريوتز - الشاصي نظريا - الجير  
المحل غير مسؤول عن أي ضرر قد يدخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو الاتصال  
لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.  
فحص الصبغ بناءً على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٢٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد