تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7369	Car Motors رقم الملصق	BMW	علامة المركبة				
Chassis Number	WBABU31088LH64847	Car brand رقم الشاسيه	Z-4	فئة المركبة				
Milage	124,776.00	Man.Yearدונשטו	2008	سنة الصنع				

Milage	124,776.00	ادعل	∆Man.Year	2008	سنة الصنع
- الماكنية	Engine	- الحد	Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke		No issues	لا يوجد ملاحظات	,	دالعات ضرب حصا
Check oil Lefters	!			NOCK III.	
	تشييك لفترات الزيت				
pump check	تشبیك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت				
pump check					
				ļ	
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> رى	Others
Repair Suspension		Front windshield			
System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الامامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات	    			
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential	<u>. پي حر سي </u>				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير	!			
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				

# Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة صبغ كامل Check on interior decoration ملاحظات تخص المركبة على الديكور الداخلي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير