		لمركبة	تقرير ا		
Car Sticker	Y-7387	رقم الملصق	Car Motors	Chevrolet	علامة المركبة
Chassis Number	ZWADAGA1PG015697	رقم الشاسيه	Car brand	Groove	ئة المركبة
Milage	16,163.00	ادعل	² Man.Year	2023	سنة الصنع
الماكينة	- Engine	- الحير	Gear	- الشاصي	Chassis
-	gc	5		Rear chassis (left)	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	}	لعج/تعديل شاصي خلفي يسار
				Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يسار
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	مامی یمین
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي مين
				Rock hit.	نىرب حصا
- الميكانيك	Mechanichs	- النظري	Visual	- ا خ ری	Others
· ·					······
	سير فيس جير	No Issues	لا يوجد ملاحظات		•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Gear service Engine service Airbag check	سير فيس جير	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			••••••
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			•
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			·····
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues			ا يوجد ملاحظات الماد الماد ال

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هیونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم تُوفير هذا التقرير استنادًا إلى مُوافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحيةً .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير