		لمركبة	تق ب		
Car Sticker	Y-7422		Car Motors	Toyota	علامة المركبة
Chassis Number	4T1KZ1AK6MU059469		Car brand	Camry TRD	فنة المركبة
			-Man.Year	2021	سنة الصنع
Milage	69,230.00	1021	-Man.rear	2021	ست العص
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
				Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair	امامي يسار
	<del> </del>				
<ul> <li>الميكانيك</li> </ul>	lechanichs	- النظري	Visual	ا - ا <b>خ</b> ری	Others
Gear service	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	No Issues	لا يوجد ملاحظات	•	لا يوجد ملاحظات
Engine service	سير فيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CHECK	سييت هي المهرب المحدد				
	ļ				
	ļ				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	
Paint left side + front					صبغ جنب يسار +صدام امامي خ
. s or side i none	and rear bamper			<i>ــــي</i>	<u> </u>

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه . احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدريشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسوولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى مُوافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية "