تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7391	Car Motors رقم الملصق	Ford	علامة المركبة			
Chassis Number	1FTFW1EF2EKF59413	Car brand رقم الشاسيه	F150	فئة المركبة			
Milage	218,545.00	Man.Year בונשטו	2014	سنة الصنع			

Milage	218,545.00	دعن	³Man.Year	2014	سه الصنع
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك		لا يوجد ملاحظات	,	ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Rust on the Chassis	دلا اسفل السيارة
Timing chain and oil					
pump check	مضخة الزيت				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخ رى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الأمامي	Steering joints check	شيك على الجمبينات البانة
Engine belt and	r en h				
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount	ابرپیب				
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount	ع ي ي				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
General electrical	situa di tata				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the pane + right front fender + right doors + roof + front and rear bumper

Check operation to complete the scan

صبغ البانة +رفرف امامي يمين +ابواب يمين +السقف +صدام أمامي خلفي تشيك على التشغيل لى اكمل الفحص

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وُجُود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني . تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير