تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7483	Car Motors رقم الملصق	يلروفش	علامة المركبة					
Chassis Number	1GNFK13J48J231933	Car brand رقم الشاسيه	وهات	فئة المركبة					
Milage	413,220.00	אבונשטו Man.Year	2008	سنة الصنع					

Milage	413,220.00	دعلا	Man.Year	2008	سنة الصنع
*					
- الماكينة	Engine	- الجير	· Gear		Chassis
			11	Rear chassis (Right)	
Slight smoke	دخان بسیط	Gearbox delay	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Head Dent/Repair	يمين
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير + القدرين	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Cricck Engine Eight.	سيب سوء ب	turbine crieck	العوريين	rast on the enassis	ے د میں میورد
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	· Visual	ا - اخرى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount	5.61 16 1.5				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential	11 *: :				
mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش امامی	,			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil	. 1.11				
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
		i			
Gear service	سیر فیس جیر ناک				
Engine service	سير فيس ماكينة	{			
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة	;			
			-4	•	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car									
Complete dyeing					صبغ كامل				

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مَثل راس الشاصي او جَسُور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في الممرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقريّر أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير