تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7461	Car Motors رقم الملصق	Kia	علامة المركبة			
Chassis Number	3kpa241c8ke185584	Car brand رقم الشاسيه	Rio	فئة المركبة			
Milage	251,529.00	אבונשטו Man.Year	2019	سنة الصنع			

Chassis Number	3kpa241c8ke185584	رقم الساسية	Car brand	Rio	قنه المرحبه
Milage	251,529.00	ادعل!	Man.Year	2019	سنة الصنع
- الماكينة	Engine - الماكينة		Gear	- الشاصي	Chassis
				Rear chassis (left)	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات		طعج/تعديل شاصىي خلفي يسار
	.,	110 133003		,	
Timing chain and oil pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت			Rear chassis (Right) Dent/Repair	-ا/ت-دران شاحی خان روین -ا/ت-دران شاحی خان
pump check	مصحه الريب			;	طعج/تعديل شاصىي خلفي يمين
				Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي
	<u> </u>			·	امامي يسار
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامى يمين
				Ticad Delivitepail	مدمي يسين
	1				
	<u> </u>				
	<u> </u>				
	}				
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual) - ا خ ری	Others
Check Suspenssion					
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine mount	!				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service	سيرفيس جير	,			
Engine service	سير فيس ماكينة				
					: !
Brake service					
Canaral alastriasi	سير فيس بريك				
General electrical					
check	سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة				

Complete paint except left doors	صبغ كامل عدا ابواب يسار

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في النماصي (لا يشمل اي الجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير