تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7522	Car Motors رقم الملصق		ىادنويە	علامة المركبة				
Chassis Number	TMAJ28134JJ495888	Car brand رقم الشاسيه		ناسوت	فئة المركبة				
Milage	93,083.00	Man.Year دادعانا		2018	سنة الصنع				
Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي					
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Check Axels		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يسار				

Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Check Axels	تحقق من المحاور	Head Dent/Repair	امامي يسار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مضخة الزيت			Head Dent/Repair	امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
	ļ				
	; !				
	; ;				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension	***************************************	Front windshield		Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي	check	تشيك على المكيف
Gear mount	ي ري	CIGCR	ر ي د ي د ي	Cricci	٠ ي
replacement.	تبديل كراسي جير				
	ىبدىن در اسى جير				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	\	i			
		\			
		 			
	:				

صنغ رفرف امامي يسار باب امامي يسار. صدام امامي خلفي Painting the left front fender and the left front door. Front rear bumper

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير