تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7516	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة			
Chassis Number	JHETJ09J525039888	Car brand رقم الشاسيه	Land Cruiser GX	فئة المركبة			
Milage	327,500.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2002	سنة الصنع			

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil				Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصىي امامي
pump check	مضخة الزيت	Gearbox delay	تاخير في الجير	Dent/Repair	يسار
				Front chassis (right)	. 11 121.7/1
				Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
	<u> </u>				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اذرى	Others
Repair Suspension	certainens	پ کی	Visual	Four-wheel-drive	Others
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات		تشيك على الدبل
Check tire & Wheel				Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر	ζ			
	سیر فیس ماکینة سیر فیس ماکینة				
Engine service					
Brake service General electrical	سير فيس بريك				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		es Balated to the	- "		

Full paint & Traces of accident leaded to flip-over	صبغ كامل يوجد اثر قلب
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

. يتُم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رنيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رنيسي في ناقل الحركة بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير