تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7474	Car Motors رقم الملصق	LEXUS	علامة المركبة				
Chassis Number	JTHBJ46G782190279	Car brand رقم الشاسيه	IS 350	فئة المركبة				
Milage	441,704.00	אבונשטו Man.Year	2008	سنة الصنع				

Milage	441,704.00	Man.Yearدادع		2008	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	,
				Rock hit.	ضرب حصا
et discuti - NA	a ala auni ala a		Viewel		Others
Me - الميكانيك Repair Suspension	ecnanions	- انتظري	Visual	ا - اکری Silencer (exhaust)	others
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil	. 5.5				
leak. Leakage from	تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت من مجموعة				
steering box	تهریب ریت من مجموعه الستیرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		i	i	i	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete dyeing صبغ کامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم تقليم الصلب عن طريق خدمه العمارة (الدارنسة) من داخل لطبيق مراد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لمُ يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير