تقرير المركبة					
Car Sticker	Y-7455		Car Motors	Subaru	علامة المركبة
Chassis Number	JF2GT2LD5K9079682		Car brand	XV	فنة المركبة
Milage	114,809.00		-Man.Year	2019	سنة الصنع
					_
	· Engine	- الجير	Gear	Chassis - الشاصي	
Timing chain and oil pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت	No issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات
pump check	مصحة الريث	110 155065	۽ پوجد سرحدد	110 155005	ړ پوجد محرصت
10.00 - 00.00		** ***			
	1echanichs	- النظري	Visual	- الحرى	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Gear service	سير فيس جير				
Gear service Engine service	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینة				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	سرر فیس ماکینة				
Engine service	Note	es Related to the	ت تخص المركبة - Car	ملاحظ	
Painting of the right I	سير فيس ماكينة Note rear door + right rear fe	es Related to the			
Engine service	سير فيس ماكينة Note rear door + right rear fe	es Related to the		ملاحظ	

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1
يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2
يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3
وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1
وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2
وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

هيون <u>ت</u>				
The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of	يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي			
information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's	تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة			
based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify	يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية			
information independently before deciding, and only the seller is responsible	. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير			
for the report's content, whether mentioned or not.				