

تقرير المركبة				
Car Sticker	Y-7497	رقم الملصق Car Motors	اتويوت	علامة المركبة
Chassis Number	JTMHX01J9G4123935	رقم الشاسيه Car brand	GXR	فئة المركبة
Milage	110,275.00	Man.Year	2016	سنة الصنع

المركبة - Engine	الجير - Gear	الشاسي - Chassis
Check oil Lefters	تشبيك لفترات الزيت Gear changes and turbine check	تشبيك على تبديلات الجير + التوربين Front chassis (left) Dent/Repair
Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Front chassis (right) Dent/Repair Rock hit. Rust on the Chassis
		طعج/تعديل شاصي امامي يسار
		طعج/تعديل شاصي امامي يمين
		ضرب حصا
		حلا اسفل السيارة

الميكانيك - Mechanics	النفري - Visual	اخرى - Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق Front light crack	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	كسر في الضوء الامامي No Issues
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة	
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي	
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	
Gear service	سيرفيس جير	
Engine service	سيرفيس ماكينة	
Brake service	سيرفيس بريك	
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة	
Airbag check	تشبيك على الايرباق	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete paint, except for the roof and the trunk door. There are signs of a heart

صبيغ كامل عدا السقف وباب الشنطة يوجد اثر قلب

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

- يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الإجراءات أدناه
- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالمانى) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -
 - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدرشنة) من داخل تطبيق مزاد قطر -
 - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -
- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1
وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2
وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هـ و ن ت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير