تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7468	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة				
Chassis Number	MNTBB7A92D6004166	Car brand رقم الشاسيه	Sentra	فئة المركبة				
Milage	282,124.00	Man.Yearدادعل	2013	سنة الصنع				

		l			
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Valve noise	صوت صباب	Check Axels	تحقق من المحاور	Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil					
pump check	مضخة الزيت				
		to att		•	
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension	and also the state	5 1 1 1 1 1	1.11	Battery and	in the first that the
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	alternator check	تشييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel	5-11- 1 1- :				
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and	. i.e. h. t. r				
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	,	 			
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سیر فیس ماکینة				
	}	{			
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CHECK	للسييت على المهرباء العامة				
			ات تخص المركبة - Car		

Painted front fender left and right. Right rear fender, front and rear bumper

صبغ رفرف امامي يمين يسار. رفرف خلفي يمين صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير