		مركبة	تقرير ال		
Car Sticker	Y-7481	Car Motors رقم الملصق		Chevrolet	للامة المركبة
Chassis Number	1G1FD3DS3N0127255	Car brand رقم الشاسيه		Camaro	لة المركبة
Milage	27,686.00	Man.Yearدادعانا		2022	ننة الصنع
Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Valve noise	صوت صباب	No issues		Front chassis (left) Head Dent/Repair	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	لمعج/تعديل راس شاصىي لمي يمين

 ·	j	1	 

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Others - اخری	
Check Suspenssion					
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
					· ·
					ļ
	N	51111			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car					
	غ كامل عدا باب الشنطة				
	ملاحظات تخص المركبة - the Car				

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

# شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1. يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يم عديم الحسب على طريق لحسه المعاوم (المراسمة) من عالمن للمبيق مراء عمر الماء على الذكر في التقرير أعلاه -3.

. وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني بُخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن فقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية , ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير