تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7514	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	6T1BF9FKXFX557910	Car brand رقم الشاسيه	Camry	فئة المركبة		
Milage	153,036.00	אבונשטו Man.Year	2015	سنة الصنع		

- الماكينة	Engino	11	Gear	- الشاصي	Chassis
- (مەمتى-	Engine				
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Pront chassis (leπ) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي
Timing chain and oil	,	turbine check	<b>,</b>	,	سدر طعج/تعدیل راس شاصی
pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/بعدیل راس ساصی امامي يمين
pullip clicck	مصد الريب		•	Rock hit.	
				NOCK III.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> رى	Others
Check Suspenssion			,	Silencer (exhaust)	
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبديل كراسي جير				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بر یك				
General electrical	13.013				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
			ات تغمر الديدة	b	

Complete dyeing		صبغ كامل
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
		يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
	المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1	
		يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُة) منّ داخل تطّبيق مزاد قطر -2

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

يُتُم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 .وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 .وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3