| تقرير المركبة  |                   |                       |            |               |  |  |  |  |
|----------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| Car Sticker    | Y-7505            | Car Motors رقم الملصق | ەيلور فىيش | علامة المركبة |  |  |  |  |
| Chassis Number | 1GNSK7ECXJR148773 | Car brand رقم الشاسيه | Tahoe      | فئة المركبة   |  |  |  |  |
| Milage         | 46,171.00         | Man.Year בונשטו       | 2018       | سنة الصنع     |  |  |  |  |
|                |                   |                       |            |               |  |  |  |  |

| Chassis Number         | 1GNSK7ECXJR148773        | رقم الشاسيه       | Car brand            | Tahoe                                   | فئة المركبة                |
|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Milage                 | 46,171.00                | ادعلا             | ∆Man.Year            | 2018                                    | سنة الصنع                  |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
| - الماكينة             | - Engine                 | - الحد            | Gear                 | - الشاصي                                | Chassis                    |
|                        | Linginic                 | J# + "            | Gear                 |   | CHUSSIS                    |
| No legues              | -11: N                   | Na issues         | N                    | Front chassis (right)                   | 11 12 1. 1. 1.             |
| No Issues              | لا يوجد ملاحظات          | NO ISSUES         | ,                    | Dent/Repair                             | طعج/تعديل شاصىي امامي يمين |
|                        |                          |                   |                      | Front chassis (left)                    | طعج/تعديل راس شاصىي        |
|                        |                          |                   |                      | Head Dent/Repair                        | امامي يسار                 |
|                        |                          | <u> </u>          | !<br>!               |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        | -                        |                   |                      |   |                            |
|                        | <del>-</del>             |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   | !                          |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
| ٨ - الميكانيك          | /lechanichs              | - النظري          | Visual               | - اخرى                                  | Others                     |
| Check Suspenssion      |                          |                   |                      |   |                            |
| System.                | تشيك نظام التعليق        | No Issues         | لا يوجد ملاحظات      | No Issues                               | لا يوجد ملاحظات            |
|                        | i                        |                   |                      |   |                            |
| Gear service           | سير فيس جير              |                   |                      |   | <u> </u>                   |
| Engine service         | سيرفيس ماكينة            |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   | ļ                          |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   | !<br>!<br>!          |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          | ·                 |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   | :                          |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      | <del> </del>                            |                            |
|                        |                          |                   |                      |   | <u> </u>                   |
|                        |                          | <u> </u>          |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          | o Dalasta I ta di | Com To the contract  | 10. 81                                  |                            |
|                        |                          |                   | ات تخص المركبة - Car |   |                            |
| Left front fender pair | nted. Right rear fender. | Front rear bumper |                      | <br>، خلفي يمين.  صدام امامي خلفي       | صبغ رفرف امامي يسار. رفرف  |
| 1                      | -                        | ·                 |                      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -                          |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |
|                        |                          |                   | <u> </u>             |   |                            |
|                        |                          |                   |                      |   |                            |

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

# مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي يركبي حمر المستطرين ينخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسرولية عن فقة أو اكتمال اللينانات الواردة في هذا الونيفة يهّم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويُعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير