تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7488	Car Motors رقم الملصق	Volvo	علامة المركبة				
Chassis Number	YV1475DZ8C2272818	Car brand رقم الشاسيه	XC60	فئة المركبة				
Milage	203,400.00	אבונשטו Man.Year	2012	سنة الصنع				

Milage	203,400.00	ادعلا	≟Man.Year	2012	سنة الصنع
- الماكينة	Engino	us ti	Gear	- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters		Shock on Shifting.	دقة على الجير		
	<u>.</u>	Shock on Shirting.	دقة على الجير	NOCK IIIL.	ضرب حصا
Timing chain and oil pump check		Gearbox delay	تاخير في الجير		
pump check	-3,7	Courses delay	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount	بدین در اسی جیر				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and					
temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
		<u> </u>			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car Painting the bumper, front and rear. صبغ البانة صدام امامي خلفي مروط تقديم طلب استرجاع المركبة Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي . تخلّى شركة مزاد قطر صَراحة أي مَسؤولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأعراض توضيحية information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.