تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7527	Car Motors رقم الملصق		Mitsubishi	للامة المركبة			
Chassis Number	JL7B6E1P7HK005943	Car brand رقم الشاسيه		Canter	ة المركبة			
Milage	314,881.00	אבור שרון Man.Year		2017	نة الصنع			
- الماكينة	Engine	- Gear - الجير		Chassis - الشاصي				
	تشييك على جنزير الصدر +			Rear chassis (left) Head Dent/Repair	لعج/تعديل راس شاصىي خلفي			
pump check	مضخة الزيت	Gear clutch check.						
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	لعج/تعديل راس شاصي خلفي ين			
				Rock hit.	ىرب حصا			
				Chassis not inspected due to gar	حص الشاصىي غير دقيق جود جار			

M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- ا <b>خ</b> رى	Others		
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Air conditioning check	تشيك على المكيف		
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف						
Gear service	سير فيس جير						
Engine service	سيرفيس ماكينة						
General electrical							
check	تشييك على الكهرباء العامة						
					ļ		
					<u> </u>		
					<u> </u>		
					ļ		
Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة							

Complete dyeing		صنغ کامل
complete dyeing		
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
	التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه	
		احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نا
		يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يّمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3 The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير