




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	6730	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A63DS760945	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	7076	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
SCRAP	 	سيارات مشطوبة		
No Engine		لا توجد ماكينه		
No Gear		لا يوجد جير		
				
				
				

Notes	تاظحالم