





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكيناة والجير</b>		
Car Sticker	6707	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A62FS998238	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4791	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي	طعج في صدام الامامي كسرفي الصدام الخلفي طعج في الصدام الخلفي خدوش على الصيغ تقشف على بودي صدا على بودي السيارة بحاجة الي صيانة عامة تبديل التواير صيانة كفرات داخل السيارة بحاجة الي تنظيف السيارة لا تعمل لا يوجد مفتاح السيارة	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي		
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي		
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
Austerity In Body		تقشف على بودي		
Rust In Body		صدا على بودي		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الي صيانة عامة		
Change Tires		تبديل التواير		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الي تنظيف		
The car is not running		السيارة لا تعمل		
There is no car key		لا يوجد مفتاح السيارة		

Notes	تاظح الم