

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6660	رقم الملصق	Vehichle type	FORD	نوع المركبة
Chassis Number	1FDWE35P46HB32381	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4543	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي	
Right Headlight Is Broken front			كسرفي ليت يمين الامامي	
Left Headlight Is Broken front			كسرفي ليت يسار الامامي	
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ	
Austerity In Body		0	تقشف على بودي	
Rust In Body			صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires			تبديل التواير	
Cover Maintenance		The same of the sa	صيانة كفرات	
The Car Needs Cleaning From Inside		0111	داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	
The car is not running			السيارة لا تعمل	
There is no car key			لا يوجد مفتاح السيارة	
	F	0		
		1 1/1		
		I I JY		
	10			
		U		

ڪاظح الم