تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7558	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة			
Chassis Number	JTEHJ09J625034716	Car brand رقم الشاسيه	جي اکس	فئة المركبة			
Milage	315,383.00	Man.Year בונ-عטו	2002	سنة الصنع			

Milage	315,383.00	ادعل	≟Man.Year	2002	سنه الصنع
- الماكينة	English	in the	Carr	- الشاصي	Charain
- الماكية	Engine	- الجير	Gear		
Slight smoke	دخان بسيط	Shock on Shifting.		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يسار
Check oil Lefters	تشبيك لفتر ات الزبت	Gearbox weakness	ضعف في الحدر	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر +		تشييك على تبديلات الجير +	Rock hit.	
			التوريين		ضرب حصا
Misfire in engine.	. تقطيعة/خلل في المحرك			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
at the late Ad	a ala guai ala a		Vieur		Othore
M - الميكانيك	ecnanicns		Visual) - اخرى	Juners
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front windshield	كسر في الزجاج الامامي	Four-wheel-drive	تشيك على الدبل
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية		<u> </u>	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount				0.1001	(5 / 5 * 6 *
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبديل كر سي دفرنش امامي				
Rear differential	. يو و ي و ي ي				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	190 0				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car					
Full dye	صدغ كامل				
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
	. تولا تقديم المال المراج المراج في أم فقل معريا عند التراج الأجرامات أن الم				

الر فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وَجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي . يُخلي شركة مزاد قطر صَراحة أي مَسرولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأعراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير