تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7569	Car Motors رقم الملصق	Kia	علامة المركبة			
Chassis Number	KNAGT4146K5332669	Car brand رقم الشاسيه	Optima	فئة المركبة			
Milage	392,000.00	Man.Yearدונשטו	2019	سنة الصنع			

Milage	392,000.00	ادعل	<sup>2</sup> Man.Year	2019	سنة الصنع
		l			
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
				Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gearbox weakness	ضعف في الجير	Head Dent/Repair	امامي يسار
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	turbine check	التوربين	Head Dent/Repair	امامي يمين
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت	Check Axels	تحقق من المحاور	Rock hit.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Paint the hood + right side + left rear fender + front rear bumper	صبغ البانة +جنب يمين +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي					
Terms for submitting a vehicle retrieval request	مروط تقديم طلب استرجاع المركبة					
أعلاه -3 صبي -1	تم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه حضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقا تم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 بتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحلات التاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أ رجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاه رجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التا					

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3