تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7571	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة		
Chassis Number	6T1BF9FK2HX723856	Car brand رقم الشاسيه	يرماك	فئة المركبة		
Milage	115,000.00	אבונשטו Man.Year	2017	سنة الصنع		

Milage	115,000.00	Man.Yearدادعل Gear - الجير		2017	سنة الصنع
- الماكينة	Engino			- الشاصي	
- (1900 -	Engine		4	,	CHUSSIS
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rear chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي خلفي يسار
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يسار
				Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
				Head Dent/Repair	امامي يمين
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	· Visual	) - ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension		Back windshield			
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.		ý			
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		<u> </u>	1	l	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Full dye			صبغ كامل			
Terms for submitting a vehicle retrieval request		ā	شروط تقديم طلب استرجاع المركب			
		يرا عند اتراء الاجراءات أدناه	يتم التقديم على طلب إبرجاع المركبة مفقام حص			

الر فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وَجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي . يُخلي شركة مزاد قطر صَراحة أي مَسرولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأعراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير