

**INTERNATIONAL
GERMAN**



لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : نيسان باترول ابيض
رقم اللوحة : ٦٨١٤٤٨
موبيل السيارة : ٢٠١٢

نوع الفحص : شاصي ماكينة جير
وقت الفحص : ١٠:٠٠ AM
تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٥-٢٦

ملاحظات عامة على السيارة


- ١ كسر في الدواسه يمين + يسار + كسر قاعدة لait امامي يمين بسيط + تشيك لaitات امامي + خلفيه
- ٢ تم تبديل الزجاج الامامي + خدوش بسيط بالبودي الخارجي + تشيك سوتش + كهرباء الشنطة
- ٣ حلا اسفل السياره + طعاجات حسا اسفل السياره + تشيك لait التواير + سيرفس بريوك
- ٤ تبديل ريلات اكسيلات + تبديل ريلات + روادات الاستيرنج + تبديل جامبينات اماميه وخلفيه
- ٥ تبديل كراسى ماكينة + كرسى جير + تشيك هوزات ماء ماكينة + تشيك توابير
- ٦ تبديل كاسكيت صدر ماكينة + تبديل كاسكيت غطاء الصباب + تشيك فرش الطابلون
- ٧ تعديل في الواجهه الامامية + مؤخرة السياره + اجزاء من البودي + تم فك كرنكيس الجير
- ٨ السياره بحاجه لغسيل من الاسفل + كسر في كفرات سفلية + كسر سوتشات زجاج امامي يمين يسار
- ٩ تبديل كرسى كارونه خلفيه + تبديل بوشات مقصات خلفيه
- ١٠ صوت في عامود كرنك ماكينة + دخان ميكس + تبديل بلكات + تشيك كويات
- ١١ سيرفس ماكينة وسيرفس جير + تشيك جنزير الصدر + طرمبة زيت ماكينة وجير
- ١٢ تشيك على طرمبة بترول ماكينة + تشيك فلف بادي الجير
- ١٣ كسر في عصا جير

١ السياره صبغ بالكاميل


فحص
الصبه

%

٨٥ فوة الماكينة:



توقيع العميل



* لم يتم فحص السياره كهرباء
(Scanner) وهذا على رغبه العميل

* The car is not checked electricity
(Scanner) This is the client's desire

فحص السيارة كالتالي

ك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
غير مسؤوال عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
لا يضمان على السيارة بعد الفحص.
الصبغ بناء على طلب العميل

Tel : 66666534, 33663661 - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com
٦٦٦٦٦٥٣٤، ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com
شارع سلوى بجوار إشارات الل GAM وعين خالد