تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7594	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة		
Chassis Number	Mntbd03s086006005	Car brand رقم الشاسيه	Navara	فئة المركبة		
Milage	402,511.00	אבונשטו Man.Year	2008	سنة الصنع		

Milage	402,511.00	אבור שלון Man.Year		2008	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke		Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
pump creek	الريا			RUSI UII IIIE CIIdSSIS	حد است اسپاره
M - الميكانيك	a ala ami ala a		Visual) - اخرى	Othoro
Repair Suspension	ecnanicus	- انتظري	·····	ا حری Silencer (exhaust)	Juliers
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة +	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service General electrical	سیرفیس بریك				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
				!	

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة					
Full dye		صبغ كامل			
Terms for submitting a vehicle retrieval request		لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة			
	لة من تاريخ نقل الملكية -1	بّم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساع			
طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 لب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3					
		وجود ضرر فی الشاصی (لا یشمل ای اجزاء اخری مرتبطة بالشاصی) مثل راس الشاصی ا			

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3 The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2