تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7588	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة			
Chassis Number	2T3P1RFV9MW216255	Car brand رقم الشاسيه	Rav 4	فئة المركبة			
Milage	52,843.00	Man.Yearבונ-שטו	2021	سنة الصنع			

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Engine roughness	خشونة في الماكينة	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
				Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يمين
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اخرى	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Slight engine oil leak.		{			
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service Brake service	سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بریك	······			
General electrical check	سيرعيس بريت تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	 تشیك على الایرباق				
		:			
				i	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Full waint avanation the week	estination
Full paint except for the roof	صبغ كامل عدا السقف
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
	يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1 يِنَم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدرنشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2 . يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

يهم الحواجة على هجب اربح الحرب في الحدث التانية عند . في في على أن لما يتم السار في العاريو الحرو فاي . وجود ضرر في الشاصلي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصلي) مثل راس الشاصلي او جسور الشاصلي -1 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير