تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7586	Car Motors رقم الملصق	دروف	علامة المركبة					
Chassis Number	2fMDK4GCXDBB15515	Car brand رقم الشاسيه	جديا	فئة المركبة					
Milage	207,917.00	אבונשטו Man.Year	2013	سنة الصنع					

Milage	207,917.00	ادعل	-Man.Year	2013	سنة الصنع
		I			
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
				Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair	امامي يسار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (Right)	
pump check	مضخة الزيت	,		Head Dent/Repair	مامي يمين
		<u> </u>			
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخ رى	Others
Repair Suspension				Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	شيك على الدبل
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	, 			
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount	. 16.1.5				
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
		{			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر	-			
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		<u> </u>			
					[
		<u> </u>	1	i	£

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car ىبغ البانة +جنب يسار +رفرف امامي يمين +صدام امامي خلفي +باب امامي يمين #ERROR! للروط تقديم طلب استرجاع المركبة Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's

based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي . يُخلي شركة مزاد قطر صَراحة أي مَسوولية عن نقة أو اكتمال البينان الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير