تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7547	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة			
Chassis Number	Mhkmf53f0hk021532	Car brand رقم الشاسيه	Avanza	فئة المركبة			
Milage	160,210.00	Man.Year נונשטו	2017	سنة الصنع			

Milage	160,210.00	ادعلا	-Man.Year	2017	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> رى	Others
Repair Suspension				Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	,				
Gear service	تهریب زیت ماکینهٔ خفیف سد فس حد				
	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینة				
Engine service Brake service	سیر فیس بریك	<del>^</del>			
Didke service	سپرس بریت				
		<u></u>			
	Note	as Palated to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

Torms for submitting a validle vetrieval request	شروط تقديم طلب استرحاء المركبة
Ecre front door paint i real front bamper	عب بب الملي يسار العدام الملي علي
Left front door paint + rear front bumper	صبغ باب امامی یسار +صدام امامی خلفی
p	·····

#### Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### نروط تقديم طلب استرجاع المركبه

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

# ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير