تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7564	Car Motors رقم الملصق	Hyundai	علامة المركبة		
Chassis Number	KMHD741C9HU345086	Car brand رقم الشاسيه	Elantra	فئة المركبة		
Milage	196,285.00	Man.Yearدادعل	2017	سنة الصنع		

Milage	196,285.00	ادعل	¹ Man.Year	2017	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		طعج/تعديل راس شاصىي امامي يسار
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	
Timing chain and oil pump check	تشییك علی جنزیر الصدر + مضخة الزیت			Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصی خلفی یسار طعج/تعدیل راس شاصی خلفی یمین
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخرى	Others
Repair Suspension System.		Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية		كسر في الضوء الامامي		
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة	}			
Airbag check	تشيك على الايرباق				
				!	:

Full dye		صبغ كامل
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
		يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
	قل الملكية -1	احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نـ
		يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2
	أعلاه -3	يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير

وجود عطل رئيسيَّ في ّناقل الحركة يّمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3 The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

. وجود ضرر في التماضي الآيشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2