

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : كيا اسود
رقم اللوحة : ١٦٩٤٢٧
موديل السيارة : ٢٠١٤

نوع الفحص : جير- ماكينة - شاصي
وقت الفحص : ٠٦:١٠ PM
تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٥-٢٧

ملاحظات عامة على السيارة

١ طعجات مطبات اسفل السيارة

٢ تشييك على التواير

٣ تشييك على السترنج بوكس

٤ سرفيس ماكينة وجير + تشييك على جنزير الصدر وطرمبة زيت ماكينة وجير

١ لم يتم فحص الصبغ

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: ٨٨ %

للاستفسار و الصيانة
زياد

50016848

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الحبر عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل