تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7582	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة					
Chassis Number	6T1BE32K96X581833	Car brand رقم الشاسيه	يرماك	فئة المركبة					
Milage	399,747.00	Man.Yearدונשטו	2006	سنة الصنع					

Milage	399,747.00	ادعلا	∆Man.Year	2006	سنة الصنع
2					
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear		Chassis
				Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair	امامي يسار
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين
				Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي يسار
					طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
				Rock hit.	یمین ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
				Trade of the Official	
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual	ا - ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension				Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack		alternator check	تشييك البطارية والدينامو
Check Suspenssion System.	تشرك نظام التعارق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Air conditioning	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel	سیب سے ،سین	Troncingne crack	سر تي استوم الاسمي	CITCON	سیت سی است
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount					
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Engine service	سير فيس ماكينة				
			!		

			4	<b>*</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car							
#ERROR!			صبغ كامل				
				لفحص	صبغ كامل بحاجة اصلاح المكينة لي اعادة اا		
				7 . 11 ~	in the section		
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
utili etal. All et etal. La tradición de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del cont							

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدرنشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمه العملاء (الدردتمه) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسّور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيَّ فيَّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُّ في الطرقات بشكل طبَّيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير