تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7557	Car Motors رقم الملصق	Ford	علامة المركبة				
Chassis Number	1FMEU7DE7AUA90875	Car brand رقم الشاسيه	Explorer	فئة المركبة				
Milage	125,000.00	Man.Year בונשטו	2010	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك		تاخير في الجير		نىر ب حصا
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	turbine check		Rust on the Chassis	علا اسفل السيارة
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
oump check	مضخة الزيت	Check Axels	تحقق من المحاور		
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك				
M - الميكانيك	echanichs	- النظرى	Visual	- اخرى	Others
Repair Suspension				Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator check	سييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel				Air conditioning	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	نبيك على المكيف
Engine belt and					
pearings	تبديل سير الماكينة +			Four-wheel-drive	
eplacement.	البرينجات			check	سيك على الدبل
				Silencer (exhaust)	
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Slight gearbox oil					
eak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		i	1		
					i

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Right and left front fender painting + front and rear bumper	سبغ رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي					
Terms for submitting a vehicle retrieval request	مروط تقديم طلب استرجاع المركبة					
يلاه -3	تم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه حضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل م تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 بتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أع حد د ضدر في الشاصر، (لا شمل اي احزاء اخرى مو تنطة بالشاصم، عثل رام الشاصم، له حسور الشاص					

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3