

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	8693	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN6DW12S78Z022375	رقم الشاسيه	Car Color	GOLD	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	78926	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Door left			طعج في الباب امامي يسار
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
The Car Needs Cleaning From Inside		0	داخل السيارة بحاجة الى تنظيف
The battery needs to be changed			البطارية بحاجة الى تغيير
Car meter not working			عداد السيارة لا يعمل

Notes	تاظحالم