تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7542	Car Motors رقم الملصق	Volkswagen	علامة المركبة					
Chassis Number	VVWAR7A33FC041843	Car brand رقم الشاسيه	Passat	فئة المركبة					
Milage	268,343.00	Man.Year <sup>בוג</sup> שטו	2015	سنة الصنع					

Milage	268,343.00	Man.Yearدادعل		2015	سنة الصنع	
** <b>.</b> .			-			
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي		
CL LE : I'II	at the total section	6 1	11	Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي	
Check Engine Light.	نسييك ضوء لمبه المحرك	Gearbox weakness	· <del> </del>	Head Dent/Repair	امامي يسار	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين	
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rock hit.	ضرب حصا	
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +					
pump check	مضخة الزيت			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة	
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others	
Repair Suspension	certainens	۰ کی	Visual	Air conditioning	Julicis	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	تشيك على المكيف	
Engine belt and	<u> </u>				, 0 ,	
bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)		
replacement.	البرينجات			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Gear mount						
replacement.	تبديل كراسي جير					
Engine mount						
replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Coolant and						
temperature hoses	تشييك هوزات الماء + الحرارة					
	<b>;</b>	: :				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف					
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف					
Leakage from						
steering box	تهريب زيت من مجموعة الستدرنح					
Gear service	سیر فیس جیر					
Engine service	سير فيس ماكينة					
Brake service General electrical	سیر فیس بریك					
check	تشييك على الكهرباء العامة					
Airbag check	تشيك على الايرباق					
		\				
			4	•	·····	

	ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Full paint except for the roof					صنبغ كامل عدا السقف		
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
		ذكر في التقرير أعلاه -3	لألماني) خلال مدة اقصاها 24 س	ل خدمة العملاء (الدردشة) من دا رجاع المركبة في الحالات االتاليا	احضار فحص المركبة م يتم تقديم الطلب عن طريق يتم الموافقة على طلب ار		

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

. وُجود عطلُ رنيسي في المُحرك بِمنعُ المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمَّ بِنَمُ ذكرهُ في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3