

تقرير المركبة

بيانات المركبة		بيانات الملاك	
Car Sticker	Y-7601	رقم الملصق	اتوبيات
Chassis Number	JTEHJ09J475170544	رقم الشاسيه	جي اكس ار
Milage	334,542.00	نوع الوقود	سنة الصنع

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car	
شروط تقديم طلب استرجاع المركبة	
الخطوات المطلوبة لتقديم طلب استرجاع المركبة	
#ERROR!	تصبح رفرف أمامي يمين يسار + رفرف خلفي يمين + صدام أمامي خلفي
<b>Terms for submitting a vehicle retrieval request</b>	<p>يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتباع الاجراءات أدناه</p> <p>احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1</p> <p>يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (البريد) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2</p> <p>يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم ذكر في التقرير أعلاه - 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1- وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل راس الشاسي او جسور الشاسي</li> <li>- 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه</li> <li>- 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه</li> </ul>
<b>The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:</b>	<p>1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.</p> <p>2-The application is submitted through customer service (chat).</p> <p><b>3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:</b></p> <p>Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.</p> <p>The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p> <p>Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p>
<b>هيون</b>	<p>يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصررياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.</p> <p>تطلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.</p> <p>يتم تأكيد هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.</p> <p>ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.</p>
The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.	