تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7584	Car Motors رقم الملصق	رفش	علامة المركبة			
Chassis Number	3GCPK9E79CG127624	Car brand رقم الشاسيه	ودارفالس	فئة المركبة			
Milage	168,678.00	Man.Yearدונשטו	2012	سنة الصنع			

Milage	168,678.00	ادعن	¹ Man.Year	2012	سنه الصنع
*		<u>-</u>			
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوريين	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يسار
5.155K 2.19.16 2.9.16			055	Front chassis (right)	<u> </u>
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يمين
Timing chain and oil					
pump check	مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension		Front windshield		Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الامامي		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount	ببريب				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential		\			
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical	the children				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
			•	•	

Notes Related to the	ملاحظات تخص المركبة - Car ع		
#ERROR!	+ صبغ رفرف امامي يمين +رفرف خلفي يمين +صدام امامي		
Towns for submitting a subject of matrix of many	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة		
Terms for submitting a vehicle retrieval request	سروح تعديم صب المسرجاع المرحب		
1 1 6 1	يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه		

ار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 . يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسيَّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي يرجي سم. . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير