






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	8695	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	VSKDD3C26HA066870	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	322142	العداد	Car Plate	256814	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back	    	طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدا على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	

Notes	ملاحظات