

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	8657	رقم الملصق	Vehichle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FK3GX631380	رقم الشاسيه	Car Color	Turquoise	لون المركبة
Milage	416102	العداد	Car Plate	5903	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Fender left			طعج في الرفرف امامي يسار
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
Austerity In Body		•	تقشف على بودي
Rust In Body			صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
The battery needs to be changed		0/1/2	البطارية بحاجة الى تغيير
	A STATE OF THE STA	0	
		1 1/ //	
		1 1/1	
	110		
		0	

Notes	تاظحال